

Brf Västra Saltsjön
Saltsjöqvarns Kaj 5
131 71 Nacka

Inspektionsrapport, fastighetsägare, Brf Västra Saltsjön

Inspektion

Den 1 oktober 2025 gjorde vi på Miljötillsynsenheten inspektion vid Brf Västra Saltsjön. Representant från verksamheten var med. Syftet med besöket var att kontrollera verksamhetens rutiner om egenkontroll enligt miljöbalken samt lagen om tobak och liknande produkter. Vid inspektionen såg vi inga brister i egenkontrollen.

Det här kontrollerades vid inspektionen

- Ansvarsfördelning & egenkontroll
- Avfall, farligt avfall
- Buller m.fl. inomhusmiljöfrågor
- Energi
- Felanmälan
- Kemikaliehantering
- Klagomålshantering
- Radon
- Underhåll
- Varmvatten (Legionella)

Information

Lagstiftning

Enligt miljöbalken har du som verksamhetsutövare en skyldighet att planera och kontrollera din verksamhet för att förebygga så inte skada för människors hälsa och miljö uppstår (egenkontroll). I egenkontrollen ingår bland annat att skaffa sig kunskap och undersöka verksamhetens påverkan på hälsa och miljön. Om verksamheten orsakar olägenhet ska verksamhetsutövaren göra utredningar och åtgärder.

Avgift

För handläggning av ärendet debiterar vi på miljötillsynsenheten enligt vår miljötaxa 1473 kronor per timme. Vi debiterar för skrivelser, förberedelse och inspektion inkl. restid t/r, inspektionsrapport, uppföljning, beslut, kontakter med andra myndigheter etc. Ett beslut om avgift och faktura kommer att skickas till er separat.

Miljötillsynsenheten

Josefin Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljötillsynsenheten